

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Е.И. Кузьмина
« 27 » _____ 20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток»

Н.В. Гитова
« 27 » _____ 20 16 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток»
- 1.2. Адрес объекта 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания, расположенная на 1 этаже, 561,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 2017 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток»; МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 248007 г. Калуга, ул. Вишневого, дом 6
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 248000 г. Калуга, ул. Пацаева, дом 4, тел. (4842)564445, факс (4842)565170

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование, физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2.3 Форма оказания услуг на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость 50 человек (количество обслуживаемых в день), вместимость – 100 человек, пропускная способность – 200 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

городской общественный транспорт маршрут № 31 и № 32, расстояние до транспортных коммуникаций 50 метров

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (кроме передвигающиеся на креслах-колясках)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток» является доступным условно по большинству показателей объектом для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2019 г.г.

в рамках исполнения программа развития учреждения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность полностью всем всех зон и участков учреждения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 90%

4.4. Для принятия решения не требуется согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ ДО ДЮЦ «Исток»
Н.В. Титова
« 27 » _____ 2016 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток»
- 1.2. Адрес объекта 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания, расположенная на 1 этаже, 561,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 2017 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток»; МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 248007 г. Калуга, ул. Вишневого, дом 6
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 248000 г. Калуга, ул. Пацаева, дом 4, тел. (4842)564445, факс (4842)565170

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование, физическая культура и спорт
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 50 человек (количество обслуживаемых в день), вместимость – 100 человек, пропускная способность – 200 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

городской общественный транспорт маршрут № 31 и № 32, расстояние до транспортных коммуникаций 50 метров

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток»

Н.В. Титова

« 27 » мар 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Город Калуга

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 27 » мар 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток»
- 1.2. Адрес объекта 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания, расположенная на 1 этаже, 561,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 2017 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток»; МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 248007 г. Калуга, ул. Вишневого, дом 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Сфера деятельности образование, физическая культура и спорт

Виды оказываемых услуг реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Форма оказания услуг на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: нет

Плановая мощность: посещаемость 50 человек (количество обслуживаемых в день), вместимость – 100 человек, пропускная способность – 200 человек.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

городской общественный транспорт маршрут № 31 и № 32, расстояние до транспортных коммуникаций 50 метров

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2-о – основ- ной выход 2-3 – запас- ный выход	3,4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	3	6,7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4	10,11, 12,13, 14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	5	15,16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	6	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	7	17,18

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток» является доступным условно по большинству показателей объектом для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2019 г.г.
в рамках исполнения программа развития учреждения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность полностью всем всех зон и участков учреждения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 90%

4.4. Для принятия решения не требуется согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

адм обновлена. №, 27.05.16

(наименование сайта, портала)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Исток» 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	3,4,5		-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	7	1,2		-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-			-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		Не требуется – уровень входа в здание на уровне асфальтовой дорожки	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		Отсутствует собственная территория	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	2,7	1-5	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Исток» 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Нет			
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	Нет			
2.4	Дверь (входная)	есть	2	5-7	Нет			
2.5	Тамбур	есть	8	7	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДП-В	2	5-6	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток» 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	9	8,9				
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	В помещении 1 этаж			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
3.5	Дверь	нет	-	-				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9	8,9				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	9	8,9	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Исток» 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	11, 14				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	10, 12, 13				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ДП-В	4	10-14	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Исток» 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	15, 16				
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-					
5.3	Гардеробная	есть	9					
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В	5,9	15,16	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Исток» 248007 г. Калуга ул. Вишневого, дом 6
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6					
6.2	Акустические средства	есть	6					
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	6		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания